

Matriz: Rua Lauro Muller, 115 - Edf. Cidade Baixa, S/602 - Comércio - CEP: 40015-030 - Salvador/BA - CNPJ: 12.018.845/0001-93
 Filial: Rua Pastor Jason Oliveira dos Anjos, 283, loja - A - Ponto Novo, CEP: 49.046-090 - Aracaju-SE CNPJ: 12.018.845/0002-74
 Tel.: (71) 3312-6424/5544 (71) 99974-0033 E-mail: arqtec10@gmail.com

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

EMPRESA RESPONSÁVEL	CLIENTE	MÊS REFERENTE
ARQ'TEC	CKAF	AGOSTO 2022

INSPEÇÃO / CORREÇÃO

01. FILTROS DE AR - Limpeza ☐ - Substituição ☐ 02. VENTILADORES DOS EQUIPAMENTOS - Lubrificação de mancais/rolamentos ☒ - Limpeza ☐ 03. SERPENTINAS (EVAP./COND.) - Limpeza mecânica ☐ - Limpeza c/ jato de água ☐ 04. CONDENSADORES - Limpeza mecânica ☒ - Limpeza química ☐	05. QUADRO ELÉTRICO - Inspeção e limpeza ☒ - Ajuste dos contatos ☐ - Ajuste dos terminais ☐ 06. TUBULAÇÕES - Verificação da existência de vazamentos ☒ - Verificação do estado do isolamento térmico ☒ 07. GERAL - Inspeção de pontos de ferrugem ☒ - Verificação de ruídos/vibrações anormais ☒ - Verificação limpeza casas de máquinas ☐ - Verificação isolamento dos equipamentos ☒ - Verificação de terminais elétricos ☒ - Limpeza geral do equipamento ☐
--	--

EQUIPAMENTOS

TIPO	FANCOLETE	FANCOLETE	FANCOLETE	FANCOIL	FANCOLETE
MARCA	HITACHI	HITACHI	HITACHI	HITACHI	HITACHI
MODELO	AM014426	FD00802	FD00802	RAM/64	FD00802CY16F
CAPACIDADE	2 TR	2 TR	2 TR	7,5 TR	1 TR
Nº DE SÉRIE/TOMB.	912127591	27596	27592	AM01014456A	27589
LOCALIZAÇÃO	DIRETORIA ADM	DIRETORIA ADM	DIRETORIA ADM	AUDITORIO	COORDENADOR GERAL

MEDIÇÕES

Temperatura retorno (°C)	7.6 C	8.6 C	8.6 C	9.0 C	
Temperatura insufl. (°C)	4.6 C	6.0 C	6.0 C	7.0 C	
Corrente (A)	110 118 111 118 119 118 118 119				
Tensão (V)	218 219 219 218 220 220 220 220				
Pressão de alta (lb/pol2)	C1 120 C2 00	C1 120 C2 00	C1 120 C2 00	C1 120 C2 00	C1 120 C2 00
Pressão de baixa (lb/pol2)	C1 60 C2 00	C1 60 C2 00	C1 60 C2 00	C1 60 C2 00	C1 60 C2 00

OBSERVAÇÕES

NÃO REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E VEMO
 SINHAZA QUE A AR-CONDICIONADORA DA COXA ENCONTRA-SE COM A
 BANDA COM DIVERSOS FURROS

DATA:	RESP. PELA MANUTENÇÃO	VISTO DO CLIENTE
25/08/2022	NOME:  ASS: 	

Matriz: Rua Lauro Muller, 115 - Edf. Cidade Baixa, S/602 - Comércio - CEP: 40015-030 - Salvador/BA - CNPJ: 12.018.845/0001-93
 Filial: Rua Pastor Jason Oliveira dos Anjos, 283, loja - A - Ponto Novo, CEP: 49.046-090 - Aracaju-SE CNPJ: 12.018.845/0002-74
 Tel.: (71) 3312-6424/5544 (71) 99974-0033 E-mail: arqtec10@gmail.com

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA


EMPRESA RESPONSÁVEL <i>ARQ'TEC E SERVIÇOS LTDA</i>		CLIENTE <i>CEAP</i>	LOCAL / SETOR
TIPO DO EQUIP. <i>CHILLER</i>	MARCA <i>MITSUBISHI</i>	CAPACIDADE <i>70 TR</i>	MODELO <i>KCU7004XP</i>
ENDEREÇO		BAIRRO <i>Nazaré</i>	CIDADE <i>Salvador</i>
DATA/HORA CHAMADO <i>22/08/2022 16:30:30</i>		DATA/HORA INICIAL <i>10:15:18</i>	DATA/HORA FINAL <i>25/08/2022 14:20:30</i>
RECLAMANTE		TELEFONE <i>3312-6424 ou 99974-0033</i>	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	EXECUTADO	
	SIM	NÃO
<i>Para realizar o serviço é necessário retirar</i>		
<i>duas placas de gesso o cliente informou</i>		
<i>que vai tomar providência necessária</i>		
<i>Logo do 1º andar</i>		
<i>Evaporadora de capacidade 2TR = 24.000 BTU</i>		
<i>tipo = Fancoil</i>		

AO CLIENTE: SOBRE O SERVIÇO PRESTADO ASSINALE ABAIXO:

1 - ÓTIMO 2 - BOM 3 - REGULAR: ☒ 4 - RUIM 5 - OUTROS

OBS:

ASSINATURA TÉCNICO  Arq'tec COM. & SERVIÇOS LTDA. Antonio Costa Mecânico Chefe	ASSINATURA DO CLIENTE 
--	---